
70
35
2,5
32
Soldar pletina a
trabas de 50 contrapeadas
AH-AH (1 : 2)
137 +1 0
85

2588
AH
AH